TABLE 2.—*Correction factor* F_2—Continued

$s/r = 0.550$

	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.	2.72015	2.72001	2.71956	2.71882	2.71779	2.71646	2.71483	2.71291	2.71069	2.70818
0.1	2.70537	2.70226	2.69885	2.69515	2.69114	2.68684	2.68224	2.67735	2.67215	2.66665
0.2	2.66086	2.65476	2.64837	2.64168	2.63469	2.62740	2.61981	2.61193	2.60375	2.59528
0.3	2.58652	2.57746	2.56812	2.55849	2.54857	2.53838	2.52791	2.51717	2.50616	2.49489
0.4	2.48337	2.47160	2.45959	2.44735	2.43489	2.42221	2.40934	2.39628	2.38305	2.36967
0.5	2.35615	2.34251	2.32877	2.31495	2.30108	2.28719	2.27330	0.	0.	0.

$s/r = 0.560$

	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.	2.67935	2.67920	2.67876	2.67803	2.67700	2.67569	2.67407	2.67217	2.66997	2.66748
0.1	2.66469	2.66161	2.65824	2.65457	2.65061	2.64635	2.64180	2.63695	2.63182	2.62638
0.2	2.62065	2.61463	2.60832	2.60171	2.59481	2.58762	2.58013	2.57236	2.56431	2.55596
0.3	2.54734	2.53843	2.52924	2.51978	2.51004	2.50004	2.48978	2.47925	2.46847	2.45745
0.4	2.44619	2.43469	2.42298	2.41105	2.39891	2.38659	2.37409	2.36142	2.34860	2.33565
0.5	2.32259	2.30943	2.29620	2.28292	2.26962	0.	0.	0.	0.	0.

$s/r = 0.570$

	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.	2.63888	2.63874	2.63830	2.63758	2.63656	2.63525	2.63366	2.63177	2.62960	2.62713
0.1	2.62438	2.62133	2.61799	2.61436	2.61045	2.60624	2.60174	2.59695	2.59188	2.58651
0.2	2.58086	2.57491	2.56868	2.56217	2.55537	2.54828	2.54091	2.53327	2.52534	2.51713
0.3	2.50866	2.49990	2.49089	2.48160	2.47206	2.46226	2.45221	2.44192	2.43138	2.42062
0.4	2.40963	2.39842	2.38701	2.37541	2.36362	2.35166	2.33954	2.32727	2.31489	2.30239
0.5	2.28980	2.27714	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

$s/r = 0.580$

	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.	2.59876	2.59861	2.59818	2.59747	2.59646	2.59517	2.59360	2.59173	2.58958	2.58714
0.1	2.58442	2.58141	2.57811	2.57453	2.57066	2.56651	2.56207	2.55735	2.55234	2.54705
0.2	2.54147	2.53562	2.52948	2.52307	2.51637	2.50940	2.50216	2.49464	2.48685	2.47880
0.3	2.47048	2.46189	2.45306	2.44396	2.43462	2.42504	2.41522	2.40516	2.39488	2.38439
0.4	2.37369	2.36279	2.35170	2.34043	2.32900	2.31741	2.30569	2.29385	2.28190	2.26987

$s/r = 0.590$

	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.	2.55899	2.55885	2.55842	2.55771	2.55672	2.55545	2.55389	2.55205	2.54993	2.54752
0.1	2.54483	2.54186	2.53861	2.53508	2.53127	2.52717	2.52280	2.51814	2.51321	2.50800
0.2	2.50251	2.49675	2.49072	2.48441	2.47783	2.47098	2.46387	2.45649	2.44885	2.44095
0.3	2.43280	2.42440	2.41575	2.40686	2.39773	2.38837	2.37879	2.36899	2.35898	2.34877
0.4	2.33837	2.32778	2.31703	2.30611	2.29505	2.28386	2.27255	0.	0.	0.

$s/r = 0.600$

	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.	2.51957	2.51943	2.51901	2.51832	2.51734	2.51608	2.51455	2.51273	2.51064	2.50827
0.1	2.50562	2.50270	2.49949	2.49601	2.49226	2.48823	2.48392	2.47934	2.47449	2.46937
0.2	2.46398	2.45832	2.45239	2.44619	2.43974	2.43302	2.42605	2.41882	2.41134	2.40361
0.3	2.39563	2.38742	2.37897	2.37029	2.36139	2.35227	2.34294	2.33340	2.32368	2.31376
0.4	2.30367	2.29341	2.28300	2.27245	0.	0.	0.	0.	0.	0.

$s/r = 0.610$

	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.	2.48052	2.48038	2.47997	2.47928	2.47832	2.47709	2.47557	2.47379	2.47173	2.46939
0.1	2.46679	2.46391	2.46076	2.45734	2.45364	2.44968	2.44545	2.44095	2.43619	2.43116
0.2	2.42587	2.42031	2.41450	2.40843	2.40210	2.39553	2.38870	2.38163	2.37431	2.36676
0.3	2.35897	2.35096	2.34272	2.33426	2.32560	2.31673	2.30766	2.29840	2.28896	2.27935
0.4	2.26959	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.